

TORVTAK

LEGGING OG VEDLIKEHOLD

For at et torvtak skal se pent og friskt ut er det avhengig av stell og vedlikehold. Her er noen gode råd for deg som skal legge eller vedlikeholde torvtak levert av oss.

LEGGING

Når man legger torvtak, må det legges 20 cm tykt lag. Nederst ved torvstokken, kan man drøye torva noe for å få et tykkere lag på mønet og på andre værutsatte steder. Torva vi leverer er ferdig gjødslet og kalket, og har en fuktighet som gjør at du kan så frø direkte etter legging. Valg av riktig gresstype er viktig avhengig av klima. Vi har frø beregnet til torvtak i 1 kg esker til 50-75 m².

For at frøene ikke skal blåse bort, bør du rake de lett ned.

Evt. klappe dem forsiktig ned med en spade slik at de får god kontakt med torva. Gresset spirer gjerne i løpet av to-fire uker ved tilstrekkelig vanning og temperatur i været.

VANNING

Sørg for å vanne i perioder med tørke, og spesielt i de første ukene etter såing. Vann rikelig slik at torva er gjennomtrukket. Vanner du for mye, vil du få et økt behov for gjødsling ettersom noe av dette vil skyldes bort og renne ned fra taket.

Det er veldig lurt å legge en slange på taket før torva legges slik at du kan koble til en vannspreder. Vannslangen blir på den måten liggende under torva og dermed så har du et skjult vanningsanlegg.

NÆRING og pH

Torvtak trenger næring(gjødsel) og riktig pH(kalk) for å vedlikeholdes.

Gjødsel

For at taket skal holde seg fint og grønt er det viktig å tilføre næring hvert år.

Siden mye av næringa blir skylt bort i løpet av vinteren, bør man helst gjøre dette tidlig i vekstsesongen når snøen har smeltet. Deretter er det lurt å gjødsle på nytt med kunstgjødsel når sommeren kommer, rundt månedsskiftet juni/juli.

Per 100 m² når snøen har smeltet, bør du bruke:

- ca. 4-5 kg kunstgjødsel (virker raskt, men kort)
og

10 liter naturgjødsel (virker langsomt, men lenge)

ELLER

- 4-5 kg fullgjødsel/hagegjødsel to ganger i løpet av sesongen

Kalk

Det holder å kalke ca. hvert fjerde år, eller evt. etter behov. Per 100 m² bør du bruke:

- Ca. 50 kg kalk

KLIPPING, RAKING OG LUKING

Hver vår bør du rake bort dødt gress og luke bort ugress før de slipper frøene. Det er også veldig viktig fjerne busker og trær. Da sparer du deg for mye jobb med luking utover sommeren.

Gresset bør klippes første høst etter såing. Det gir et godt vekstgrunnlag for kommende vår. Senere slås det etter behov, altså når det blir veldig langt og tett. Vi anbefaler å la det være igjen en lengde på ca. 10 cm.

Hvis du føler torva blir for kompakt, kan du lufte røttene med en jernrive. Stikk riven lett i torva med små mellomrom og beveg riven frem og tilbake.

TOPPDRESSING

Etter noen år kan det være behov for et tynt lag torv på toppen av torva. Hull og søkk bør etterfylles. Torva må vannes godt slik at den ikke blåser bort. Vi har sekker med veksttorv du kan bruke som toppdressing. Veksttorva vår finnes i løsvekt og i 50 liter sekker som er lett håndterlige. De veier ca. 20 kg pr. sk.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne på:

Tlf: 33 33 61 05

E-post: firmapost@sundland-torv.no

Adresse: Sagveien 5
3160 Stokke